

n. prot. **2011/0061348** cl. DP_LU.01.03.31/20.9 del 16/09/2011

a mezzo: (posta ordinaria, AR, fax, ecc.) posta ordinaria anticipata fax

Parco delle Alpi Apuane
via Simon Musico, 8
54100 MASSA
fax: 0585 799444

Parco delle Alpi Apuane
Comando Guardaparco
via Corrado del Greco, 11
55047 Seravezza (LU)
fax: 0584 758203

Comune di Stazzema
Ufficio Tecnico
Piazza Europa, 60
Pontestazzemese (LU)
fax: 0584 777259

E p.c Provincia di Lucca
Servizio Ambiente

Oggetto: cava Tavolini, ditta Cooperativa Condomini Beni Sociali di Levigliani – segnalazione di presenza di marmettola all'interno del sistema Carsico del monte Corchia – sopralluogo congiunto del 01.09.2011 - comunicazioni.

In relazione sopralluogo congiunto fra personale di questo Dipartimento, Guardaparco e Uffici Tecnici dell'Ente Parco, effettuato a seguito della segnalazione del Sig. Steinberg in qualità di Presidente della Federazione Speleologica Toscana, si comunica che, nel corso del sopralluogo, sono emerse alcune criticità nel sistema di gestione e depurazione delle acque meteoriche e di lavorazione come pure nella gestione dei limi di decantazione delle stesse.

Pur essendo ancora in corso accertamenti, visto che comunque anche ARPAT, con opportuni sopralluoghi, ha confermato le gravi criticità segnalate all'interno dell'Antro, riscontrando notevole presenza di materiale riconducibile a "marmettola", si ritengono prioritari ed urgenti tutti quegli interventi finalizzati ad eliminare ogni possibile apporto di tale materiale verso la cavità carsica.

Pertanto si ritiene necessario che nella cava in oggetto sia migliorata la gestione delle acque reflue di lavorazione e di dilavamento ricorrendo esclusivamente a flussi condottati attraverso idonee canalizzazioni prive di discontinuità, all'attivazione e corretta gestione dell'impianto di depurazione delle acque, (di fatto inattivo al momento del sopralluogo), all'utilizzo di vasche di decantazione sicuramente impermeabili ed idonee allo scopo.



Il Sistema di gestione ARPAT
è certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001 : 2008
Registrazione n. 3198 - A



Regione Toscana



Si dovrà inoltre procedere allo svuotamento e ripristino della funzionalità della vasca di decantazione nella parte di cava denominata "Tavolini A" con smaltimento dei fanghi a norma del DLgs 152/06, come del resto previsto dal progetto di coltivazione.

Si sottolinea l'urgenza degli interventi di cui sopra, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione autunnale, con possibilità di significativi eventi meteorici che potrebbero incrementare il trasporto di materiale solido verso le numerose fratture presenti nel sito.

Si fa rilevare inoltre che, in base a quanto sopra riportato, dal sopralluogo emerge che non è stata rispettata la prescrizione della PCA n. 12 del 30.07.2011 indicata alla lettera e) del paragrafo "attività di coltivazione" relativa alla realizzazione di "un idoneo sistema di raccolta e convogliamento delle acque di lavorazione tramite canalette e tubazioni in materiali plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti".

Si invia la presente p.c. anche al servizio Ambiente della Provincia di Lucca per le proprie valutazioni in merito al Piano di Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti.

Non appena disponibili saranno inviati gli esiti di tutti gli accertamenti eseguiti.

Il Responsabile UO PCAI

Dott. Alberto Tessa

